
Montage- und Betriebsanleitung Weishaupt-Gasbrenner WG30

Ausführung: Z für Erdgas LL und E (N) und Flüssiggas (B/P) Ausführung: Z-LN (Low NO_x) für Erdgas LL und E (N)

-weishaupt-





Konformitätsbescheinigung

Wir erklären hiermit, daß der Weishaupt Gasbrenner den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien entspricht:

- 89/392/EWG Maschinenrichtlinie
- 90/396/EWG Gasgeräterichtlinie
- 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
- 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie.
- 92/42/EWG Wirkungsgradrichtlinie

Hierfür trägt der Brenner das CE/0085 Kennzeichen.

Das Produkt stimmt überein mit dem bei der benannten Stelle (Notified Body) 0085 geprüften Baumuster.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001.

Max Weishaupt GmbH Brenner und Heizsysteme D-88475 Schwendi

Inhalt

Tit	el		Seite
1.	Allg	emeine Hinweise	3
2.	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	Allation und Inbetriebnahme Maßtabelle für Brennereinbau Arbeitsfelder Brenner- und Armaturenmontage Elektroanschluß Sicherung Dichtheitsprüfung der Armaturen Technische Beschreibungen Gasdurchsatzbestimmung Brennervoreinstellung Verbrennungskontrolle	4/5 4/5 5 5 6 7/8 9 10/11
3.	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Flammkopf-Abmessungen Mischgehäuse Einstellung Zünd- und Fühlerelektrode Brennerausstattung Brennerabmessungen Armaturenabmessungen Elektrische Daten	13 13 13 14 14 14 15
4.	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	aturenbeschreibungen Funktionsschema Gasarmaturen Doppel-Magnetventil Typen DMV Druckregler Typ FRS Gasdruckwächter Typ GW50A2 Luftdruckwächter Typ LGW3A1 Flammenüberwachung	16 16 16 17 18 18
5.	Elek 5.1	ctroanschluß und Funktion Gleitend-zweistufige Brenner mit Stellantrieb	19/22
6.	Ursa	achen und Beseitigung von Störungen	23

Regelmäßige Wartung spart Energie und schützt die Umwelt

Wir empfehlen jedem Anlagenbetreiber die regelmäßige Wartung und Pflege seiner Feuerungsanlage. Ständige Wartung spart Brennstoff und sorgt für gleichmäßig gute Verbrennungswerte. Die hohe Verbrennungsqualität ist Voraussetzung für den gewünschten umweltschonenden Betrieb.

1. Allgemeine Hinweise

Sicherheit

Sicherer Betrieb des Brenners setzt voraus, daß er von qualifiziertem Personal sachgemäß unter Beachtung der Hinweise dieser Montage- und Betriebsanleitung montiert und in Betrieb genommen wird.

Insbesondere sind die einschlägigen Errichtungsund Sicherheitsvorschriften (z.B. DIN, VDE, DVGW) zu beachten.

Flammenüberwachungseinrichtungen, Begrenzungseinrichtungen, Stellglieder sowie andere Sicherheitseinrichtungen dürfen nur vom Hersteller oder dessen Beauftragten instandgesetzt werden.

Bei Nichtbeachtung können Tod, schwere Körperverletzungen oder erheblicher Sachschaden die Folge sein.

Personalqualifikation

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Einregulierung und Inbetriebnahme des Produktes vertraut sind und die zu Ihrer Tätigkeit benötigten Qualifikationen besitzen, wie z.B.

- Ausbildung, Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und elektrische Geräte gemäß den Normen der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung, Unterweisung bzw. Berechtigung, Einrichtungs-, Änderungs- und Unterhaltsarbeiten an Gasanlagen in Gebäuden und Grundstücken auszuführen.

Bedienungsanweisung

Die Bedienungsanweisung, die jedem Brenner beiliegt, muß im Heizraum an sichtbarer Stelle aufgehängt werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die DIN 4756 Punkt 6. Auf der Bedienungsanweisung ist unbedingt die Anschrift der nächsten Kundendienststelle einzutragen.

Einweisung

Auftretende Störungen werden oft durch Bedienungsfehler verursacht. Das Bedienungspersonal ist ausführlich über die Brennerfunktion zu unterrichten. Bei öfters auftretenden Störungen ist unbedingt der Kundendienst anzufordern.

Elektrisches Schaltbild

Zum Lieferumfang jedes Brenners gehört ein ausführlicher Schalt- und Anschlußplan.

Wartung und Kundendienst

Die Gesamtanlage soll nach DIN 4756 einmal im Jahr durch einen Beauftragten der Lieferfirma oder einen Sachkundigen auf Funktion und Dichtheit überprüft werden. Die Verbrennungswerte sind nach jeder Wartung sowie nach jeder Störung zu prüfen.

Werden bei Wartungs- und Kontrollarbeiten Dichtungsverschraubungen geöffnet, sind bei der Wiedermontage die Dichtflächen gründlich zu säubern und auf einwandfreie Verbindungen zu achten.

Umgebungsbedingungen

Material, Bauweise und Schutzart der Brenner und Gas-armaturen sind serienmäßig für den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt –15°C ... +40°C.

Allgemeines bei Gasbetrieb

Bei der Installation einer Gasfeuerungsanlage sind Vorschriften und Richtlinien zu beachten (z.B. DVGW-TRGI '86/'96, TRF 1988, DIN 4756).

Das für die Errichtung und die Änderung von Gasanlagen verantwortliche Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) hat vor Beginn seiner Arbeit dem Gasversorgungsunternehmen (GVU) über Art und Umfang der geplanten Anlage und der vorgesehenen Baumaßnahme Mitteilung zu machen. Das VIU hat sich beim GVU zu vergewissern, daß die ausreichende Versorgung der Anlage mit Gas sichergestellt ist.

Einrichtungs-, Änderungs- und Unterhaltungsarbeiten an Gasanlagen in Gebäuden und Grundstücken dürfen außer durch das GVU nur von Installationsunternehmen ausgeführt werden, die einen Vertrag mit einem GVU abgeschlossen haben.

Gaseigenschaften

Lassen Sie sich vom Gasversorgungsunternehmen angeben: Gasart - Heizwert in MJ/m³ - max. CO₂-Gehalt des Abgases - Gasanschlußdruck.

Gasleitung

Die Leitungsanlagen müssen, entsprechend der vorgesehenen Druckstufe, einer Vor- und Hauptprüfung, bzw. der kombinierten Belastungsprobe und Dichtheitsprüfung unterzogen sein (siehe z.B. TRGI'86/96, Abschnitt 7). Ebenso muß die zur Prüfung erforderliche Luft oder das inerte Gas aus der Leitung verdrängt sein.

In der Regel ergibt die Ermittlung des Rohrleitungsdurchmessers eine Nennweite, die mindestens eine Nennweite größer ist, als die Nennweite der Brenner-Armaturen.

Gasarmaturen

Reihenfolge und Fließrichtung beachten. Zur Sicherstellung störungsfreier Startbedingungen, ist der Abstand zwischen Brenner und DMV-Ventil so gering wie möglich zu halten.

Rohrgewinde-Verbindungen

Es dürfen nur Dichtungsmaterialien verwendet werden, die DVGW-geprüft und zugelassen sind. Jeweilige Verarbeitungshinweise beachten!

Dichtheitsprüfung

Verbindungsstellen mit schaumbildenden Mitteln oder ähnlichen, die keine Korrosion verursachen, abpinseln (siehe DVGW-TRGI 1986/96 Abschnitt 7).

Gasart

Der Brenner darf nur mit den auf dem Typenschild angegebenen Gasarten betrieben werden. Bei einer Umstellung auf eine andere Gasart ist ein Umbausatz und eine neue Einregulierung erforderlich.

Installation

Die Armaturen müssen sicher, spannungsfrei und erschütterungsfrei befestigt werden.

Gaszähler


Der Aufstellungsort sowie die Größe und Art des Gaszählers werden vom GVU bestimmt. Es sind nur vom DVGW anerkannte Gaszähler zu verwenden. Bei nicht installiertem Gaszähler (z.B. bei Flüssiggas-Anlagen) ist der Betreiber darauf hinzuweisen, daß der Brenner wegen Fehlens einer grundlegenden Meßmöglichkeit unter Umständen nicht optimal eingestellt werden kann.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1 Maße für Brenneranbau

Anbau an den Wärmeerzeuger

Das Bild zeigt Ausmauerungsbeispiele für Wärmeerzeuger ohne gekühlte Vorderfront. Die Flammkopfvorderkante soll ca. 30 mm über die Ausmauerung vorstehen. Die Ausmauerung darf jedoch konisch (≥ 60°) verlaufen. Bei Wärmeerzeugern mit wassergekühlter Vorderwand kann die Ausmauerung entfallen, sofern der Kesselhersteller keine anderen Angaben macht.




Bau- größe	Flammkopf Typ	Maße in mm d1	d ₂	dз	d4	d 5	l ₁
WG30	W30/1*	128	140	170	130	M8	140-155


^{* (}LN-Ausf. WG30/1)


2.2 Arbeitsfelder

Typ WG30, Normalausführung



Typ WG30, Ausf. LN





Arbeitsschritte

- 1 Stehbolzen
- 2 Brennerflansch
- 3 Armaturenflansch an Brenner
- 4 Brenner an Brennerflansch
- 5 Mischgehäuse
- 6 DMV-Ventil
- 7 vorbereitete Armaturengruppe
- 8 Druckwächter
- 9 Druckmeßnippel (an Filtereingang und DMV Meßstelle 1 montiert)

Auf einwandfreie Montagefluchtung und Sauberkeit der Dichtflächen ist zu achten. Die zur Flanschabdichtung eingelegten O-Ringe sind auf richtigen Sitz zu kontrollieren. Es ist nicht statthaft, eventuelle Fehler durch gewaltsames Anziehen der Flanschschrauben kompensieren zu wollen. Das Einschrauben bzw. Abdichten der Rohrgewinde darf nicht am montierten Brenner oder DMV-Ventil erfolgen (Beschädigung der Flansch-Befestigungsschrauben).

Achtung!

Bei Armaturenmontage ohne Winkelabgang muß zwischen FRS-Regler und DMV-Ventil ein Doppelnippel mit mindestens 200 mm Länge verwendet werden.


2.4 Elektroanschluß

Der 7-polige Anschlußstecker der Kesselsteuerung wird direkt an der Anschlußkonsole am Brenners eingesteckt. Bei zweistufiger Ausführung wird der zusätzliche Stecker X7 4-polig in den Stecker am Stellantrieb eingesteckt. Die beiden aus dem Brennergehäuse herausführenden Kabelstecker werden zum Anschluß des Gasventils und des Druckwächters verwendet.

(GW=Gasdruckwächter, DMV=Magnetventil)

2.5 Sicherung

Eine Gerätesicherung (T6,3 A) zum Schutz der elektrischen Ausrüstung des Brenners befindet sich im hinteren Teil der Anschlußkonsole. Im Steckeinschub ist zusätzlich eine Ersatzsicherung untergebracht.



2.6 Dichtheitsprüfung der Armaturen

Zur Dichtheitsprüfung der Armaturen müssen Absperrhahn und Magnetventile geschlossen sein.

Legende:

- 1 Gummischlauch mit T-Stück
- 2 Handpumpe
- 3 Meßgerät (U-Rohr oder Druckmeßgerät)
- 4 Schlauchklemme
- 5 Steckscheibe

1. Prüfphase: Kugelhahn bis 1. Ventilsitz

Die Prüfeinrichtung wird an Gasfilter und DMV-Eingang angeschlossen. Bei der Druckprüfung muß der Meßanschluß zwischen V1 und V2 offen sein.

2. Prüfphase: Ventilzwischenraum und 2. Ventilsitz

Die Prüfeinrichtung wird am DMV-Zwischenraum angeschlossen. Meßstelle 3 geöffnet.

3. Prüfphase: Armaturenanschlußteile sowie Gasdrossel

Die Prüfeinrichtung wird am DMV-Ausgang angeschlossen. Zur Druckprüfung muß die mitgelieferte Steckscheibe zwischen Mischrohr und Gasdrossel eingebaut werden.

Achtung!

Nach Druckprüfung der Armaturenanschlußteile muß die Steckscheibe wieder ausgebaut werden.

Der Prüfdruck in den Armaturen soll mindestens 100-150 mbar betragen.

5 Minuten Wartezeit für Druckausgleich.

Die Armaturen sind dicht, wenn der Druckabfall nach der Prüfzeit von 5 Minuten nicht mehr als 1 mbar beträgt. Äußere undichte Stellen lassen sich durch Abpinseln mit Seifenlauge oder durch Verwendung von Leck-Such-Spray lokalisieren. Es darf keine Blasenbildung auftreten.

Ergebnis der Dichtheitsprüfung im Einsatzbericht bescheinigen.

Achtung!

Nach allen Servicearbeiten an gasführenden Armaturen und Verbindungsteilen ist immer eine Dichtheitsprüfung durchzuführen.

Funktionsprüfung ohne Gas

Verdrahtungsprüfung

Die Anlage ist nach dem Schaltbild auf richtige Verdrahtung aller Anlagenteile, insbesondere der Armaturen, zu überprüfen.


Prüfung des Funktionsablaufes (ohne Gas)

Wenn die Feuerungsanlage gas- und elektroseitig überprüft ist, wird der Funktionsablauf kontrolliert. Dazu muß der Kugelhahn geschlossen sein.

Mit der an der Meßstelle 1 am DMV angeschlossenen Handpumpe wird Luft in die Armaturen gepumpt. Der Druck muß wenigstens dem späteren Betriebsdruck entsprechen.

Die Anlage wird dann eingeschaltet. Funktionsbeschreibung siehe Beschreibung Steuergerät.

Bei Störungen im Funktionsablauf siehe Beschreibung Steuergerät und die weiteren Erläuterungen.



1. Prüfphase

2. Prüfphase

3. Prüfphase

Entlüftung der Gasleitungen

Die Leitungen sind mit Gas so lange auszublasen, bis die vorhandene Luft oder das inerte Gas aus der Leitung verdrängt ist. Diese Arbeiten führt das GVU durch. Sind Arbeiten an der Gasleitung durchgeführt worden, z. B. Austausch von Leitungsteilen, Armaturen oder Gaszähler, darf eine Neu-Inbetriebnahme des Brenners erst dann erfolgen, wenn zuvor eine Entlüftung des betreffenden Leitungsteiles durch das GVU durchgeführt wurde.

Entlüftung der Brennerarmaturen

Vor dem Einschalten zur Erstinbetriebnahme müssen die Armaturen entlüftet werden. An der Meßöffnung (1) des Magnetventils wird ein bis ins Freie führender Schlauch zur Abführung der Luft angeschlossen.

Der Kugelhahn wird geöffnet. Das Gas in den Armaturen strömt über den Entlüftungsschlauch ins Freie. Bei kleinen Mengen kann das Gas auch an der Austrittsstelle des Schlauches über geeignete Brenner, z. B. Prüfbrenner abgebrannt werden.

Bei Arbeiten an der Armaturengruppe mit Austausch von Teilen muß vor der Wiederinbetriebnahme des Brenners eine Dichtheitsprüfung und Entlüftung durchgeführt werden.

Überprüfung des Wärmeerzeugers

Vor der Erstinbetriebnahme sind zu prüfen:

- Ausreichende Wasserfüllung.
- Richtige Arbeitsweise der Ventilatoren bei Lufterhitzern.
- Offene Abgaswege und bewegliche Explosionsklappen
- Richtige Anordnung der Ausmauerung, soweit vorhanden.
- Ist eine Meßstelle für Abgasmessung vorhanden?
- Richtige Einstellung der Temperatur- oder Druckregler und Begrenzungseinrichtungen.
- Ist der Gasanschluß korrekt?

2.7 Technische Beschreibungen

Mischeinrichtung, Gasdruck

Die Ergebnisse der folgenden Tabellen wurden an Flammrohren unter idealisierten Bedingungen ermittelt. Die Werte sind daher Richtwerte für eine allgemeine Grundeinstellung. Geringfügige Abweichungen können bei der Einregulierung auf die Betriebsbedingungen der jeweiligen Anlage auftreten.

Mischeinrichtung


Um eine feinfühlige Regelung zu erzielen, ist es wichtig, den vorhandenen Winkelbereich des Stellmotors vollständig zu nutzen, das heißt die Großlasteinstellung erfolgt in der Regel bei 90°b und entsprechender Flammrohrstellung (Einstellmaß X). In seltenen Fällen, bei denen die untere Gasdruckregelgrenze von Pa = 4 mbar unterschritten wird, muß mit einem Stellwinkel < 90° eine Einstellung unter Berücksichtigung guter Verbrennungswerte festgelegt werden.

Gasdruck Pe und Pa


Die in der Tabelle angegebenen Drücke sind Richtwerte und müssen durch eine Verbrennungskontrolle überprüft werden.

Luftklappenstellung in Abhängigkeit der Brennerleistung

WG30../1-A



WG30N/1-A, Ausführung LN



Einstelldruck und Mindest-Anschlußdruck

WG30N/1-A

_eistung ‹W	Abspe	ußdruck P _e rrhahn in m eite der Arm	bar (P _e max	x = 300 mbar)	Magne	Idruck P _a vor tventil in mba eite der Arma	ar	
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
rdgas E, H _i	= 37,26 M	J/m³ (10,35	kWh/m³),	$d = 0,606, W_i =$	47,84 M.	J/m³		
20	18	11	7	6	7	6	4*	4*
150	27	16	10	8	11	9	6	5
80	37	21	12	10	16	13	7	7
210	49	27	15	12	20	17	9	9
40	62	34	18	14	26	21	11	11
	77		21					
270		42		16	32	25	13	12
00	93	50	25	18	38	30	15	14
rdgas LL, H	l _i = 31,79 l	MJ/m³ (8,83	kWh/m³),	$d = 0,641, W_i =$	39,67 M.	J/m³		
120	24	14	8	7	9	8	4*	4*
50	36	20	11	9	14	12	6	6
80	50	27	14	11	20	16	8	8
210	67	36	18	13	27	21	10	10
240	86	45	22	16	34	27	13	12
70	_	55	26	18	_	33	15	14
00	_	66	30	21	-	39	17	16
lüssiggas l	3/P, H _i = 9	3,20 MJ/m ³	(25,89 kW	h/m^3), $d = 1,55$	$55, W_i = 7$	4,73 MJ/m ³		
20	10	7	_	_	4*	3*	_	_
50	14	9	_	_	6	5	_	_
80	18	12	_	_	8	7	_	_
10	24	15	_	_	10	9	_	_
40	29	18	_	_	13	11	_	_
70	36	21	_	_	16	13	_	_
			_	_			_	_
00	43	25		<u>-</u>	18	15	<u>-</u>	<u>-</u>
/G30N/1-A	., Ausführı	ıng LN						
_eistung ‹W	Abspe		bar (P _e max	c = 300 mbar)	Magne	ldruck P _a vor	ar	
		eite der Arm		4.4.60		eite der Arma		4.4.60
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
irdgas E, H _i	= 37,26 M	J/m³ (10,35	kWh/m³),	$d = 0,606, W_i =$	47,84 M.	J/m³		
120	19	12	8	7	8	7	4*	4*
150	27	16	10	9	12	10	6	6
80	38	22	13	10	16	13	8	7
10	49	28	15	12	21	17	10	9
240	62	34	18	14	26	21	11	10
270	77	41	21	16	31	25	13	12

Der Feuerraumdruck ist dem Mindest-Gasdruck hinzuzuzählen.

 $^{^{\}star}$ Einstelldruck P $_{\!a}$ am DMV unterschritten. Drehweg vom Stellmotor begrenzen (z.B. statt 90° auf 60° stellen).

Umrechnung von Norm- in Betriebszustand Allgemeines:

Der Heizwert (H_{i,n}) von Brenngasen wird in der Regel auf den Normzustand bezogen angegeben (0°C, 1013 mbar).

Durchsatzbestimmungen:

Damit die Belastung des Wärmeerzeugers richtig eingestellt werden kann, muß der Gasdurchsatz vorher bestimmt werden.

Normvolumen V_n:

$$V_n = \frac{Q_N}{\eta \cdot H_{i,n}}$$

Betriebsvolumen V_B:

$$V_{B} = \begin{array}{c} \hline V_{n} \\ \hline f \end{array} \quad \text{oder} \qquad V_{B} = \begin{array}{c} \hline Q_{N} \\ \hline \eta \cdot H_{i,B} \end{array}$$

Meßzeit in Sekunden für 100 Liter Gasdurchsatz:

Meßzeit [sec] =
$$\frac{3600 \cdot 0,1 [m^3]}{V_B [m^3/h]}$$

Beispiel:

Höhe über N.N = 500 m → Barometrischer Luftdruck $P_{Baro.}$ lt. Tab. = 953 mbar Gasdruck P_G am Zähler = 20 mbar Gesamtdruck P_{ges} (B_o+P_G) = 973 mbar Gastemperatur t_G = 10 °C → Umrechnungsfaktor f lt. Tabelle = 0,9266 Kesselleistung Q_N = 25 kW Wirkungsgrad (angenommen) = 90 % Heizwert H_{in} = 10,35 kWh/m³

$$V_n = {25 \over 0.90 \cdot 10.35} \rightarrow V_n \approx 2.7 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$V_B = \frac{2.7}{0.9266} \rightarrow V_B \approx 2.9 \text{ m}^3/\text{h}$$

Meßzeit, wenn nur 100 Liter am Gaszähler abgelesen werden.

Meßzeit =
$$\frac{3600 \cdot 0,1}{2.9}$$
 → Meßzeit ≈ 124 sec

Bei zweistufiger Ausführung ist die Kleinlast ebenso zu berechnen und zu kontrollieren!

Gesamtdruck P_{Baro} + P_{Gas} [mbar] →

Bestimmung des Umrechnungsfaktors f

														acsan	itarack i B	aro. ' Gas L	ilibaij ·
		950	956	962	967	973	979	985	991	997	1003	1009	1015	1021	1027	1033	1036
	0	0,9378	0,9437	0,9497	0,9546	0,9605	0,9664	0,9724	0,9783	0,9842	0,9901	0,9961	1,0020	1,0079	1,0138	1,0197	1,0227
	2	0,9310	0,9369	0,9427	0,9476	0,9535	0,9594	0,9653	0,9712	0,9770	0,9829	0,9888	0,9947	1,0006	1,0064	1,0123	1,0153
	4	0,9243	0,9301	0,9359	0,9408	0,9466	0,9525	0,9583	0,9642	0,9700	0,9758	0,9817	0,9875	0,9933	0,9992	1,0050	1,0079
$\overline{\Omega}$	6	0,9176	0,9234	0,9292	0,9341	0,9399	0,9457	0,9514	0,9572	0,9630	0,9688	0,9746	0,9804	0,9862	0,9920	0,9978	1,0007
<u> </u>	8	0,9111	0,9169	0,9226	0,9274	0,9332	0,9389	0,9447	0,9504	0,9562	0,9619	0,9677	0,9734	0,9792	0,9850	0,9907	0,9936
و	10	0,9047	0,9104	0,9161	0,9209	0,9266	0,9323	0,9380	0,9437	0,9494	0,9551	0,9609	0,9666	0,9723	0,9780	0,9837	0,9866
ţ	12	0,8983	0,9040	0,9097	0,9144	0,9201	0,9257	0,9314	0,9371	0,9428	0,9484	0,9541	0,9598	0,9655	0,9711	0,9768	0,9796
Fa	14	0,8921	0,8977	0,9033	0,9080	0,9137	0,9193	0,9249	0,9306	0,9362	0,9418	0,9475	0,9531	0,9587	0,9644	0,9700	0,9728
ď	16	0,8859	0,8915	0,8971	0,9017	0,9073	0,9129	0,9185	0,9241	0,9297	0,9353	0,9409	0,9465	0,9521	0,9577	0,9633	0,9661
eπ	18	0,8798	0,8854	0,8909	0,8955	0,9011	0,9067	0,9122	0,9178	0,9233	0,9289	0,9344	0,9400	0,9456	0,9511	0,9567	0,9594
ast	20	0,8738	0,8793	0,8848	0,8894	0,8949	0,9005	0,9060	0,9115	0,9170	0,9225	0,9281	0,9336	0,9391	0,9446	0,9501	0,9529
Q	22	0,8679	0,8734	0,8788	0,8834	0,8889	0,8944	0,8998	0,9053	0,9108	0,9163	0,9218	0,9273	0,9327	0,9382	0,9437	0,9464
ţ	24	0,8620	0,8675	0,8729	0,8775	0,8829	0,8883	0,8938	0,8992	0,9047	0,9101	0,9156	0,9210	0,9265	0,9319	0,9373	0,9401

1 mbar = 1 hPa = 10,20 mm WS

1 mm WS = 0.0981 mbar = 0.0981 hPa

Den Tabellenwerten liegt folgende vereinfachte Formel zugrunde:

$$f = \frac{P_{Baro.} + P_{G}}{1013} \cdot \frac{273}{273 + t_{G}}$$

Der Feuchtigkeitsgehalt des Gases ist vernachlässigbar klein und deshalb in den Tabellenwerten nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt Umrechnungsfaktoren im Niederdruckbereich (bis 100 mbar). Die Faktoren können im Hochdruckbereich ebenfalls nach nebenstehender Formel ermittelt werden.

Jahresmittel des Luftdruckes

Mittlere geodätische Höhe	von		1	51	101	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601	651	701
des Versorgungsgebietes	bis	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Luftdruckes im Jahresmittel ü.N.N.	mbar	1016	1013	1007	1001	995	989	983	977	971	965	959	953	947	942	936	930

Legende:

 $\begin{array}{ll} Q_N &= \text{Kesselleistung [kW]} \\ \eta &= \text{Wirkungsgrad [\%]} \\ H_{i,n} &= \text{Normheizwert [kWh/m}^3] \\ H_{i,B} &= \text{Betriebsheizwert [kWh/m}^3] \end{array}$

f = Umrechnungsfaktor P_{Baro.} = Barometrischer Luftdruck [mbar] P_G = Gasdruck am Zähler [mbar]

P_G = Gasdruck am Zähler [mbar] t_G = Gastemperatur am Zähler [°C]

Flammkopfeinstellung Maß X

- Nach Diagramm Kap. 2.7 voreinstellen.

Luftklappeneinstellung

- Stellmotor ausrasten
- Kurvenscheibe auf Großlast drehen (Stellmotor und Gasdrossel = 90°).
- In dieser Position die Luftklappe durch Verstellen des Kurvenbandes nach Diagramm Kap. 2.7 voreinstellen.
- Dabei das Federband über den ganzen Bereich auf einen gleichmäßigen Verstellverlauf der Luftklappe nachregulieren.
- Stellmotor wieder einrasten.
- Ein-Aus-Schalter am Stellmotor auf Pos. "1" stellen.

Brennereinregulierung

- Kugelhahn öffnen und Brenner einschalten
- Brenner läuft in Großlast (Vorbelüftung ca. 30 s)
- Danach läuft der Stellmotor zu (Zündstellung)
- Nach Erreichen der Zündstellung den Ein-Aus-Schalter am Stellmotor auf Pos. "0" stellen.
- Flammenbildung abwarten.
- Regeldruck Pa auf Tabellenwert einstellen (siehe Kap. 2.7).
- Den zum verwendeten Gas gehörenden O₂- bzw. CO₂-Wert mit der Kurvenscheibe-Gasdrossel einstellen (Kontermuttern lösen, siehe Bild).

Verbindungsstange rechts drehen "verlängern" = Durchsatz kleiner Verbindungsstange links drehen "verkürzen"

= Durchsatz größer

	CO ₂	O_2
Erdgas LL	8,8 - 9,3 %	5 - 4 %
Erdgas E	9,0 - 9,5 %	5 - 4 %
Flüssiggas B/P	10,3 - 11,0 %	5 - 4 %

Der CO-Gehalt sollte dabei nicht höher als 0,005 %V (50 ppm) sein.

- Mit dem Ein-Aus-Schalter am Stellmotor von Kleinlast nach Großlast hochfahren und die Verbrennung mit dem Kurvenband korrigieren.
- Folgende O₂ bzw. CO₂-Werte sollten bei möglichst niedrigem CO angestrebt werden:

	CO ₂	O ₂
Erdgas LL	9,1 - 10,0 %	3 - 4,5 %
Erdgas E	9,3 - 10,2 %	3 - 4,5 %
Flüssiggas B/P	10,7 - 11,7 %	3 - 4,5 %

Erfolgt während der Einregulierung der Großlast eine Abschaltung, muß der Ein-Aus-Schalter auf Pos. "1" gestellt werden.

Großlast einstellen

Die exakte Leistungseinstellung erfolgt grundsätzlich durch die Einstellung der für die Brennerleistung berechneten Gasdurchsatzmenge.

Der Pa-Einstelldruck-Tabellenwert dient als Einstell- und Kontrollhilfe.

- Berechneten Wert (siehe Kap. 2.8) durch Nachstellen des Regeldrucks P_a einregulieren und am Gaszähler nachmessen.
- Verbrennungskontrolle (siehe Kap. 2.10)
- Abgaswerte durch Verstellen des Luftkurvenbandes optimieren.
- Rückkontrolle der Abgaswerte bei allen Zwischenstellungen von Großlast nach Kleinlast, wie oben beschrieben durchführen. Dabei darf der eingestellte Regeldruck P_a nicht mehr nachreguliert werden. Alle Verbrennungskorrekturen werden am Luftkurvenband durchgeführt.

Kleinlast einstellen

Die für die gewünschte Kleinlast erforderliche Gasmenge mit dem Schaltnocken am Stellmotor einstellen und am Gaszähler messen.
 Die Kleinlast ist abhängig von der unteren Leistungs-


Die Kleinlast ist abhängig von der unteren Leistungsgrenze der Arbeitsfelder, der Abgastemperatur sowie den Angaben des Kesselherstellers.

Nach der Endeinstellung ist der Ein-Aus-Schalter am Stellmotor auf Pos. "1" zu stellen und die mechanische Ausrastung muß eingerastet sein.


Abschließende Prüfung und Dokumentation

- Gasdruckwächter bei Großlast einstellen und überprüfen (siehe Kap. 4.4).
- Luftdruckwächter bei Zündlast überprüfen (siehe Kap. 4.5).
- Regel- und Sicherheitseinrichtungen vom Wärmeerzeuger einstellen und auf Funktion prüfen.
- Meßergebnisse protokollieren


Auch nach Wartungs- und Einstellarbeiten an gasführenden Bauteilen muß eine Dichtheitskontrolle durch Abpinseln mit Seifenlauge oder mit Leck-Such-Spray durchgeführt werden.




Flammkopfeinstellung Maß X




Luftklappeneinstellung



Stellantrieb SQN 90.200



Gasdrosseleinstellung



2.10 Verbrennungskontrolle

Damit die Anlage umweltfreundlich, wirtschaftlich und störungsfrei arbeitet, sind bei der Einregulierung Abgasmessungen notwendig.

Die unterschiedlichen maximalen CO₂-Gehalte können beim Gaswerk erfragt werden (Richtwerte siehe Tabelle).

Beispiel:

bei 15 % Luftüberschuß ($\lambda = 1,15$) und 12 % CO₂ max. sollte sich ein Meßwert

von
$$CO_2$$
 gem $\sim \frac{12}{1.15} = 10,4 \%$ ergeben.

Der CO-Gehalt darf dabei nicht größer als 0,005 Vol.% sein (50 ppm).

Die Abgastemperatur für die Großlast (Nennlast) ergibt sich aus der Brenner-Einstellung auf die Nennbelastung.

Für die Kleinlast ergibt sich die Abgastemperatur aus dem einzustellenden Regelbereich.

Bei WW-Kesselanlagen sind hierzu die Angaben des Kesselherstellers besonders zu beachten. In der Regel ist hier eine Kleinlast einzustellen die im Bereich von 50-65% der Nennlast liegt (z.T. sind diese Angaben auf dem Kesseltypenschild).

Bei WLE liegt diese Kleinlast in der Regel noch höher. Auch hier sind beonders die Angaben des Lufterhitzer-Herstellers zu beachten.

Außerdem muß die Abgasanlage so ausgeführt sein, daß Schäden durch Kondensation in den Abgaswegen vermieden werden (außer säurefeste Kaminanlagen).

Begrenzung der Abgasverluste

Nach der "Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen - 1. BlmSchV)" sind Öl- und Gasfeuerungsanlagen so zu betreiben daß die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Grenzwerte für die Abgasverluste nicht überschritten werden.

Nennwärme- leistung	Grenzwerte für die Abgasverluste % von Öl- und Gasfeuerungsanlagen							
_	bis	ab	ab	ab				
	31.12.82	1.1.83	1.10.88	1.1.98				
			3.10.90 *)					
1 \ \ \ /								
kW	errichtet	errichtet	errichtet					
über 4 bis 25	errichtet 15	errichtet 14	errichtet 12	11				
	15			11 10				

^{*)} in den neuen Bundesländern

Bestimmung der Abgasverluste

Der Sauerstoffgehalt des Abgases sowie die Differenz zwischen Abgas- und Verbrennungslufttemperatur sind zu ermitteln. Dabei sind der Sauerstoffgehalt und die Abgastemperatur zeitgleich in einem Punkt zu messen. Anstelle des Sauerstoffgehaltes kann auch der Kohlendioxidgehalt des Abgases gemessen werden. Die Temperatur der Verbrennungsluft wird in der Nähe der Ansaugöffnung gemessen.

Die Abgasverluste werden bei Messungen des Sauerstoffgehaltes nach der Beziehung

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot (\frac{A_2}{21 - O_2} + B)$$

berechnet. Wird anstelle des Sauerstoffgehalts der Kohlendioxidgehalt gemessen, erfolgt die Berechnung nach der Beziehung

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot (\frac{A_1}{CO_2} + B)$$

Es bedeuten:

= Abgasverlust in %

= Abgastemperatur in °C

t_L = Verbrennungslufttemperatur in °C CO₂ = Volumengehalt an Kohlendioxid im trockenen

Abgas in %

= Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas %

Heiz	zöl	Erd- gas	Stadt- gas	Kokerei- und Flüssigas Luft- Gemisch	
$\begin{array}{l} A_1 = \\ A_2 = \\ B = \end{array}$	0,50	0,37	0,35	0,29	0,42
	0,68	0,66	0,63	0,60	0,63
	0,007	0,009	0,011	0,011	0,008

Heizwerte verschiedener Gasarten und CO₂ max.:

Gasart	Heizwert H _i MJ/m³	kWh/m³ _n	CO ₂ -max. %	
2. Gasfamilie Gruppe LL (Erdgas) Gruppe E (Erdgas)	28,4836,40 33,9142,70	7,9110,11 9,4211,86	11,511,7 11,812,5	
3. Gasfamilie Propan P Butan B	93,21 123,81	25,99 34,30	13,8 14,1	


3. Technische Daten


3.1 Flammkopf

Brennertyp	Ausf.	Leistung kW minmax.	Flammrohr- Typ	Stausc mm ø außen	heibe mm ø innen	Loch d	Einstich tiefe a	ø Düse außen b	ø Düs innen c	e c1	Flammkopf- stellung X
WG30N/1-A WG30F/1-A	Z Z	60 – 300 60 – 300	W30/1 W30/1	102 102	36 36	10 10	2 2	8 8	2(4x) 2(4x)		77 – 92 77 – 92
WG30N/1-A	Z-LN	65 – 270	WG30/1	105	36	12	2	11	2(4x)	2,5(8x)	80 – 87


3.2 Mischgehäuse


WG30../1-A





WG30../1-A (LN-Ausführung)






3.3 Einstellung Zünd- und Fühlerelektrode

Nach der Justierung des Mischgeäuses ist die Anordnung der Zündelektrode und der Ionisationselektrode zu prüfen. Die Einstellmaße sind den Bildern zu entnehmen.

Der Brenner ist mit einer 1-poligen Zündung ausgerüstet. Die Plazierung der Elektrodenspitze kann in besonderen Einzelfällen auch an anderer Stelle günstiger sein.

Die Einstellung der Fühlerelektrode kann ebenfalls nach den nebenstehenden Angaben erfolgen. Die Plazierung kann in besonderen Einzelfällen an einer an-


Die Plazierung kann in besonderen Einzelfällen an einer anderen Stelle günstiger sein (drehen oder Abstand vergrößern).




3.4 Brennerausstattung

Brenner Typ	Feuerungs- automat mit Konsole	Motor	Stellantrieb			Luftdruck- wächter	Gewicht Brenner	t- / Armaturen	
WG30	LGB22.330 mit AGK86.10	ECK 05-2 230V, 50 Hz 2750 1/min 0,30 kW 2,5 A Kond. 12µF	SQN 90.200 220-240V, 50-60 Hz 12 Sek. Laufzeit	170 x 70	ZA30 050E 1 x 5000 V	LGW 50A2	28 kg	(1/2") (3/4") (1") (1 1/4")	4,0 kg 4,0 kg 7,2 kg 7,9 kg

3.5 Brennerabmessungen





R 520 Ø129 □215⁴ 182 326 Ø150 157 →

M8 45° **-**130 **-**170 →


Bohrmaße der Brennerplatte (Flanschdichtung mit 3 Bohrungen)

Wärmeerzeuger-Anschlußmaße nach EN 226

① bei Gasarmaturen - 1/2": 77 oder 187 mm 77 oder 187 mm - 3/4":

- 1": 79 oder 189 mm - 1 1/2": 87 oder 217 mm (je nach Anbau der Verbindungsteile)

2 bei Gasarmaturen - 1/2": 395 mm - 3/4": 395 mm **– 1**": 428 mm - 1 1/2": 461 mm



Pos. 1 Armaturenflansch

- 2 Winkel
- 3 Doppelnippel
- 4 Flansch DMV
- 5 DMV
- 6 Flansch DMV
- 7 Doppelnippel
- 8 Winkel
- 9 Doppelnippel

bei Gasarmaturen

- 1/2": 77 oder 187 mm - 3/4": 77 oder 187 mm - 1": 79 oder 189 mm

- 1 1/2": 87 oder 217 mm (je nach Anbau der Verbindungsteile)

bei Gasarmaturen

- 1/2": 395 mm - 3/4": 395 mm

- 1": 428 mm - 1 1/2": 461 mm

	Armaturen R	Anbauteile Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos.4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	Pos. 8	Pos. 9
WG30	1/2"	WG30-1"	W1" x 3/4"	3/4" x 250	507-3/4"	507	507-1/2"	1/2" x 160	W1/2"	1/2" x 50
	3/4"	WG30-1"	W1" x 3/4"	3/4" x 250	507-3/4"	507	507-3/4"	3/4" x 160	W3/4"	3/4" x 50
	1"	WG30-1"	W1"	1" x 250	512-1"	512	512-1"	1" x 160	W1"	1" x 50
	1 1/2"	WG30-1"	W1" x 1 1/2"	1 1/2" x 250	512-1 1/2"	512	520-1 1/2"	1 1/2" x 200	W1 1/2"	1 1/2" x 50

3.7 Elektrische Daten

	Netzspannung	max. Vorsicherung	max. interne Gerätesicherung	Leistungsaufnahme Start / Betrieb
WG30/1-A	220-230V; 50 Hz	16A gl	T 6,3A / 250V	778 / 583VA

Zulässige Umgebungsbedingungen der elektrischen Betriebsmittel

Temperatur	Luftfeuchtigkeit	Anforderungen bzgl. EMV	Niederspannungsrichtlinie
Im Betrieb -15°C+60°C	max. 80% rel. Feuchte	Richtlinie 89/336/EWG	Richtlinie 72/23/EWG
Transport/Lagerung -20+70°C		EN 50081-1 EN 50082-1	EN 60335


4. Armaturenbeschreibungen

4.1 Funktionsschema Gasarmaturen

Legende

- Kugelhahn
- Gasfilter
- 3 Druckregelgerät (FRS)
- 4 Gas-Druckwächter
- 5 Doppelmagnetventil (DMV)
- Gasmengenregelung
- Dichtheitskontrolle

VPS504 (als Sonderausstattung)




4.2 Doppel-Magnetventil Typ DMV


Funktion


DMV-D/11

Zwei einstufige Magnetventile stromlos geschlossen, schnell öffnend, schnell schließend, manuelle Begrenzung der durchfließenden Gasmenge durch Hauptmengeneinstellung an Ventil 1 (V1) möglich.

Druckabnahme









Legende

- 1 Druck vor V1
- 2 Druck zwischen V1 und V2
- 3 Druck nach V2
- 4 Eingangsflansch-Anschluß
- 5 Ausgangsflansch-Anschluß

DMV-D 5040/11 - 5125/11





Legende

- 1, 2 Druck vor V1
- 3 Druck zwischen V1 und V2
- 4 Zündgasabgang
- 5 Druck nach V2
- 6 Eingangsflansch-Anschluß
- 7 Ausgangsflansch-Anschluß

Technische Daten

Max. Betriebsdruck Spannung/Frequenz

Einbaulage


500 mbar

 \sim (AC) 230 V - 15 %... bis 240 V + 10 % 50/60 Hz


oder ~(AC) 110 V 50/60 Hz Magnet senkrecht stehend bis

waagrecht liegend.

Elektrischer Anschluß



DMV- und GW-Stecker



Magnetwechsel


Ausbau

- 1. Sicherungslack über Senkkopf-Schraube ① entfernen und Schraube lösen.
- 2. Zyl.-Schraube 2 lösen.
- 3. Kappe 3 und Metallplatte 4 entfernen.
- 4. Magnet ® ggf. auswechseln.
 Dabei Magnet-Nr. und Spannung unbedingt beachten!

Finbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie:

- Dichtheitsprüfung über Druckabnahme Meßstelle zwischen V1 und V2: p_{min} = 100...150 mbar (siehe Kap. 4.6)
- Bei Wiederinbetriebnahme Funktionsprüfung durchführen.




- ① Senkkopfschraube
- 2 Zyl.-Schraube
- ③ Kappe

- Metallplatte
- Magnet

Mengeneinstellung

DMV 503/11	Mengeneinstellung an V2 1 Umdrehung ca. 0,5 mm Hub nur zyl. Schraube lösen
DMV 507 - 520/11	Mengeneinstellung an V1 1 Umdrehung ca. 0,5 mm Hub
DMV 5040 - 5125	Mengeneinstellung an V1 1 Umdrehung ca. 1 mm Hub



4.3 Druckregelgerät Typ FRS


Werksauslieferung: Standardfeder 5 - 20 mbar

- 1. Schutzkappe A abschrauben.
- 2. Justage (+) Verstellspindel B "Rechtsdrehen" = Vergrößerung des Ausgangsdruckes (Sollwertes)

oder

- 3. Justage (–) Verstellspindel B "Linksdrehen" = Verkleinerung des Ausgangsdruckes (Sollwertes).
- 4. Überprüfen des Sollwertes.
- 5. Schutzkappe A aufschrauben.


Justage des Ausgangsdrucks (Sollwerteinstellung)



- Schutzkappe A entfernen. Durch Linksdrehen der Verstellspindel B die Feder entspannen. Bis gegen den Anschlag drehen.
- Komplette Verstelleinrichtung C abschrauben und Feder D entnehmen.
- 3. Neue Feder D einsetzen.
- 4. Komplette Verstelleinrichtung montieren und gewünschten Ausgangsdruck justieren.
- 5. Schutzkappe A aufschrauben. Klebeschild für neue Feder auf das Typenschild aufkleben.

Federtyp/Farbe	Ausgangsdruckbereich mbar	
orange	5 - 20	
blau	10 - 30	
rot	25 - 55	
gelb	30 - 70	
schwarz	60 - 110	
rosa	100 - 150	

Federwechsel



4.4 Gasdruckwächter

Für die Einstellung des Druckwächters für Gas muß ein Druckmeßgerät an der Meßstelle 1 des DMV und das Mikroamperemeter für die Messung des Ionisationsstromes angeschlossen sein. Bei der Ermittlung des Schaltpunktes ist darauf zu achten, daß er den halben Regeldruck nicht unterschreitet, daß der Ionisationsstrom mindestens 5 μA und die Verbrennung CO < 1000 ppm beträgt.

Die Einstellung geschieht auf folgende Weise:

- 1. Brenner ist in Betrieb
- 2. Kugelhahn so schließen, daß der Druck am Druckmeßgerät langsam sinkt.
- 3. Der Einstelldruck ist dann erreicht, wenn
 - der CO ansteigt
 - der Überwachungsstrom nur noch 5 µA beträgt
 - oder spätestens beim Erreichen des halben Regeldruckes.
- 4. Die Einstellscheibe des Gasdruckwächters wird jetzt langsam nach rechts gedreht bis der Brenner eine Regelabschaltung durchführt.
- Kontrolle Der Brenner wird mit offenem Kugelhahn wieder in Betrieb genommen. Wird nun der Kugelhahn erneut geschlossen, kann der Abschaltdruck kontrolliert werden. Der Feuerungsautomat darf keine Störabschaltung auslösen.

Druckwächter für Gas Typ GW50A5



4.5 Luftdruckwächter

Der Druckwächter ist auf 8 mbar voreingestellt. Der Schaltpunkt muß bei der Einregulierung überprüft bzw. nachgestellt werden.

Dazu ist die Durchführung einer Differenzdruckmessung zwischen den Punkten ① und ② erforderlich. Das Druckverhalten wird beim Durchfahren des benutzten Stellbereichs des eingestellten Brenners am Druckmeßgerät (z.B. U-Rohr) beobachtet. Der niedrigste Differenzdruckwert wird zur Bestimmung des Schaltpunktes herangezogen. Der Schaltpunkt wird auf >80% vom niedrigsten Differenzdruck eingestellt.


Beispiel:

niedrigster Differenzdruck: 11,5 mbar


Schaltpunkt Luftdruckwächter: 11,5 x 0,8 = 9,2 mbar

Anlagenbedingte Einflüsse z.B. durch Abgasanlage, Wärmeerzeuger, Aufstellraum oder Luftversorgung auf den Luftdruckwächter und die Einstellung, können eine abweichende Einstellung erforderlich machen.

Druckwächter für Luft Typ LGW50A2



Differenzdruckmessung




4.6 Flammenüberwachung


Als Meßgerät wird ein Strommesser oder ein Vielfach-Meßinstrument verwendet.

Eine im Ionisationskabel angebrachte Steckkupplung dient zum Anschluß des Mikroamperemeters. Für einen störungsfreien Betrieb sollte der Überwachungsstrom ausreichend hoch sein. Die Ansprechschwelle der Überwachungseinrichtung liegt bei 1 Mikroampere. Deshalb sollte während des Brennerbetriebs ein Ionisationsstrom von mindestens 5 Mikroampere gemessen werden (evtl. Einstellung der Fühlerelektrode nachkorrigieren).

Ein negativer Ausschlag des Mikroamperemeters während der Nachzündung hat in der Regel keine Auswirkungen auf einen störungsfreien Betrieb.



5.1 Prinzipschaltplan - Gleitend-zweistufige oder modulierende Ausführung




Technische Daten Feuerungsautomat LGB22.330

Schaltzeiten

Betriebsspannung	_ 220V-15%240V+10%
Netzfrequenz	50 Hz-6%60Hz+6%
Maximale Vorsicherung	10 A träge
Minimal empfohlener Ionisations	sstrom 10 µA DC
Maximale Fühlerleitungslänge	20 m

Wartezeit TW	8 Sek.
Vorspülzeit TV	30 Sek.
Vorzündzeit TVZ	3 Sek.
Sicherheitszeit TS	3 Sek.
Nachzündzeit	3 Sek.

Ablauf-Diagramm WG30Z



Funktion

Durch das Schauglas auf der Automatenfront ist die Programmanzeige abzulesen. Bei einer Störabschaltung bleibt das Programmwerk stehen und gibt somit einen Hinweis auf die Art der Störabschaltung.

Grundsätzlich wird bei allen Störabschaltungen die Brennstoffzufuhr sofort unterbrochen. Als Ursache hierfür ist ein vorzeitiges oder ausbleibendes Flammensignal bzw. ein unzeitiges Schalten des Luftdruckwächters zu sehen.

Ursache	Wirkung	
 Nach Netzspannungs-	Startrepetition bei	
abfall oder Netzspannung 140 V	Spannungswiederkehr	
Vorzeitiges Flammen-	ab Beginn der Vorspülzeit	
signal	sofortige Störabschaltung	
 Luftdruckwächter in	Startverhinderung,	
Betriebsstellung vor	ständig funktionsloser	
Brenner-Start	Programmablauf	
keine Belastung Klemme 3(Brennermotor)	Startverhinderung, ständig funktionsloser Programmablauf	
 keine Meldung des Luft- druckwächters oder Zurückschalten während des Betriebes 	Störabschaltung ab der Programmarke "P"	
- keine Flammenbildung	Störabschaltung an der Programmarke "1"	
 Flammensignalausfall	sofortige	
während des Betriebes	Störabschaltung	

Programmanzeige

Startstellung / Betriebsstellung

Wartezeit und Stellantrieb läuft in Großlaststellung



Stellantrieb in Großlaststellung und Brennermotor eingeschaltet

Luftdruckwächtertest



Großlast-Vorbelüftung



Stellantrieb läuft in Zündposition



Magnetventile öffnen




Störabschaltung nach der Sicherheitszeit Intervallzeit



Freigabe der Leistungsregelung Startstellung / Betriebsstellung

Gasfeuerungsautomat LGB22...

Prinzipanschluß



Funktionsdiagramm: Start mit Flammenbildung Programmanzeige Brenner ▶ | | | | | | | | | | | Retriebsstellung Brenner Spannung liegt an

Legende

Α1	Feuer	ungsautoma	ιt

Flammenfühler **B**1

F1 Sicherung

F2 Temperatur-/Druckbegrenzer

F3 Temperatur-/Druckregler

H1 Kontrollampe Störung

M1 Brennermotor

Hauptschalter S1

S2 Drucktaster Entstörung

S10 Druckwächter für Luft


S11 Druckwächter für Gas

T1 Zündtrafo

Magnetventil Y1

Y6 Stellantrieb

enae	
Wartezeit	8 sek.
Laufzeit von SA von Zu nach Auf	max. 12 sek.
Vorgabezeit Luftdruckwächter	4 sek.
Vorspülzeit	30 sek.
Laufzeit von SA von Auf nach Zu	max. 12 sek.
Vorzündzeit	3 sek.
Sicherheitszeit	max. 3 sek.
Intervall von Kl. 4 zu Kl. 5	8 sek.
Intervall bis Programmstop	2 sek.
	Wartezeit Laufzeit von SA von Zu nach Auf Vorgabezeit Luftdruckwächter Vorspülzeit Laufzeit von SA von Auf nach Zu Vorzündzeit Sicherheitszeit Intervall von Kl. 4 zu Kl. 5



6. Ursachen und Beseitigung von Störungen

Bei Störungen müssen zuerst die grundsätzlichen Voraussetzungen zum ordnungsgemäßen Betrieb kontrolliert werden:

- 1. Ist Strom vorhanden?
- 2. Ist der richtige Gasdruck im Versorgungsnetz vorhanden und ist der Kugelhahn geöffnet?
- 3. Sind alle Regelgeräte wie Raum- und Kesseltemperatur, Wassermangelschalter, Endschalter usw. richtig eingestellt?
- 4. Ist die Verbrennungsluftmenge oder die Gasdurchsatzmenge verändert?

Wird festgestellt, daß die Störungsursache nicht an den o.a. Voraussetzungen liegt, so müssen die mit dem Brenner zusammenhängenden Funktionen geprüft werden.

Der Brenner wird z.B. außer Betrieb – in Störstellung verriegelt – vorgefunden. **Störstellungs-Anzeige ablesen und Programm-ablauf-Diagramm anwenden.**

Die mögliche Ursache kann dann meist schnell erkannt und behoben werden.

Bei der Kontrolle sind das Mikro-Amperemeter und das U-Rohr-Manometer anzuschließen.

Beobachtung	Ursache	Beseitigung
Allgemeine Störungen		
Brennermotor läuft nicht an	keine Spannung vorhanden	Stromkreis schließen Sicherheitsbegrenzer zurückstellen
	Sicherung defekt	austauschen
	Mp-Unterbrechung	beheben
	Brennermotor defekt	austauschen
	Kondensator defekt	austauschen
	Regelstromkreis unterbrochen	Kontaktunterbrechung suchen, Regler oder Wächter einschalten bzw. entsperren
	Gaszufuhr unterbrochen Kugelhahn geschlossen	Kugelhahn öffnen, bei längerem Gasmangel GVU benachrichtigen
	Feuerungsautomat defekt	austauschen
Luftmangel		
Brennermotor läuft an, nach	Druckwächter defekt	austauschen
bzw. während der Vorbelüftung erfolgt Störabschaltung	Druck- bzw. Unterdruckschlauch defekt	austauschen
	Druckwächterkontakt fällt ab (Luftdruck zu gering)	Druckwächter richtig einstellen, wenn notwendig austauschen
	Gebläse verschmutzt	reinigen
Zündausfall		
Brennermotor läuft an, Spannung an Stecker X3:4 (Feuerungsautomat)	Zündelektrodenabstand zu groß	nachstellen
Keine Zündung, nach kurzer Zeit folgt Störabschaltung	Zündelektroden oder Zündkabel haben Masseschluß, Isolationskörper defekt	Masseschluß beseitigen beschädigte Elektroden oder Kabel austauschen
	Zündtrafo defekt	Zündtrafo austauschen

Beobachtung Ursache **Beseitigung** Gasmangel Brennermotor läuft an, Magnetventil öffnet nicht, da Magnet-Ventil austauschen bzw. ventil defekt oder Kabel unterbrochen Zündung ist in Ordnung, Stromunterbrechung beseitigen nach kurzer Zeit folgt (Spannung an Klemme 5 Störabschaltung kontrollieren) Brennermotor läuft an, Gasdruckabfall beim Öffnen Einsatz reinigen oder Zündung ist in Ordnung des Magnetventils durch austauschen nach kurzer Zeit folgt zugesetzten Filter Abschaltung (keine Störung) Flammenüberwachungs-Störung Ionisations-Überwachung Brennermotor läuft an, Zündung Zündung beeinflußt auf Zündtrafo-Primärseite Phase Ionisationsstrom zu stark ist hörbar, normale Flammenund Mp wechseln; Funkenbildung, dann Störabschaltung strecke verkleinern Ionisationsstrom schwankend, Lage der Fühlerelektrode zu niedrig verändern; evtl. hohen Übergangswiderstand in Ionisationsleitung und Klemmen beseitigen (Klemmen anziehen) Ionisationsstrom nicht vorhanden Bei ungeerdeten Netzen oder zu niedrig (Steuertrafo) muß der als Mp-Leiter verwendete Pol geerdet werden. Gas/Luft-Gemisch-Einstellung neu einregulieren nicht in Ordnung (siehe Inbetriebnahme)

88475 Schwendi Telefon (07353) 83-0 Telefax (07353) 8 33 58 Druck-Nr. 443, November 98 Printed in Germany, Nachdruck verboten